




GiEK S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów
tel. +48 44 737 30 00, fax +48 44 737 34 56

23.07.2020.
p. Szchikowsle
Gz.

BR
A



Rogowiec, 17.07.2020 r.
D/2562/T/1771/TZG/700/2020

Urząd Gminy
w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców

**Dotyczy: Terminu i czasu wykonywania robót strzałowych w PGE GiEK SA O/KWB
„Bełchatów” – P/Szczerców.**

Stosownie do §161 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. 2017 poz. 321) zawiadamiamy, że w rejonie P/Szczerców prowadzone są roboty strzałowe.

Zwracamy się o poinformowanie dostępnymi sobie środkami ludności zamieszkującej w miejscowościach sąsiadujących z tym rejonem lub ewentualnie posiadającej działki rolne o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót strzałowych.

Informujemy, że roboty strzałowe wykonywane są we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

Podczas wykonywania robót strzałowych strefa zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych chroniona jest przez posterunki zabezpieczające, zaopatrzone w czerwone chorągiewki.

Roboty strzałowe poprzedzone są ostrzegawczymi sygnałami akustycznymi (dźwiękowymi) o następującym znaczeniu:

- sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wkonania czynności odpalania powinny udać się do schronów lub poza strefą rozrzutu odłamków, a posterunki zabezpieczające zająć wyznaczone stanowiska,
- sygnał drugi – dwa ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczający „przygotowanie do odpalania”, nadany po stwierdzeniu wycofania ludzi do



GIEK S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów

schronów; na sygnał ten osoba wykonująca roboty strzałowe przygotowuje się do zapalania lontów lub bada opór obwodu strzałowego, a następnie przyłącza zapalarkę do linii strzałowej,

- sygnał trzeci – jeden krótki ton, oznaczający „odpalenie”, nadany tuż przed zapaleniem lontów lub uruchomieniem zapalarki,
- sygnał czwarty – trzy ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczający „odwołanie”, nadawany po upewnieniu się, że wszystkie ładunki materiału wybuchowego odpaliły, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 minut od momentu odpalenia; na sygnał ten posterunki zabezpieczające oraz pozostali pracownicy mogą opuścić schrony.

Od chwili nadania pierwszego sygnału do chwili nadania sygnału czwartego w miejscu wykonywania robót strzałowych zostanie w sposób widoczny wywieszona flaga koloru czerwonego, a wszelki ruch w strefie rozrzutu odłamków będzie wstrzymany.

Podając powyższe do wiadomości prosimy o powiadomienie sołtysów wsi sąsiadujących bezpośrednio z rejonem P/Szczerców.

Z poważaniem,

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Dyrektor Oddziału
Dariusz Giesista

Otrzymują:

1. Adresat
2. TZG aa